

Vernerunde 2014 – Befaring av fellesarealer

Funn og tiltak (se også rapport fra elektronisk vernerunde)

Gjennomført: 3. desember 2014 kl. 13:00 – 14:30

Til stede: Kristin Tangen (representant fra ledelsen ved ITA), Lill Kristin Theodorsen (verneombud) og Sara Jønvik Clausen (studentrepresentant, AFU) som var til stede da vi besøkte lesesalen og studentkjøkkenet.

Lesesal i kjeller:

- Løse gardinlister. Kjent problem. Listene er vanskelige å feste med skruer pga. dårlig fundament. Lim blir foreslått.
 - **Forslaget med å lime listene vil bli fulgt opp.**
- Den ene delen av lesesalen (ved siden av heisrommet) har lysbryter på "feil" side av veggen. På befaringen kunne vi ikke finne noen lysbryter noen steder. Bryter bør flyttes slik at den er tilgjengelig fra lesesalen.
 - **Dette er nå i orden. Problemet oppstod på grunn av installasjon av heis i bygget.**
- Bordlampene (fra IKEA) som studentene har på sin arbeidsstasjon gir dårlig lys. Brannfarlige?
 - **ITA har kjøpt inn nye bordlamper av god kvalitet og dette er nå i orden.**
- Stedvis har det kommet en del støv pga. arbeid med heis. Kristin kontakter prosjektleder og gir beskjed om at man ved opprydding etter endt arbeid med heis også rengjør lesesalen.
 - **Dette er nå i orden.**
- Tidvis dårlig renhold, men studentrepresentant sier at det i stor grad skyldes at studentene ikke legger til rette for renhold av for eksempel skrivebord, hyller og lignende.
 - **AFU tar opp dette med studentene.**



Kjøkkenet ved siden av lesesal:

- Kjøkkenet ser generelt greit ut på befaringen
- Stoler på kjøkkenet (10 stk) er modne for utskiftning. Kristin sjekker med EFG HovDokka om levering av nye.
 - **ITA har kjøpt inn nye stoler av god kvalitet og dette er nå i orden.**
- Vi gjorde studentene oppmerksomme på at pulver og skyllemiddel til oppvaskmaskin kan fås ved å henvende seg til administrasjonen ved ITA.
 - **AFU informerer studentene.**
- Studentene (og ansatte) etterlyste bedre sortering av søppel, for eksempel sortering for matavfall og plast
 - **Verneombud har sjekket dette. Svar fra Renholdsseksjonen (ved Jorun Hovind) er at man er i innspurten på plan for kildesortering ved UiO, med mål om 50% kildesortering i 2015 og 80% i løpet av 2018. I dag har UiO ca. 32% kildesortering. Etter planen vil ny ordning gjennomføres over en toårsperiode (2015-2016).**
- Studentrepresentanten spurte også om det finnes noe fellesvaskeri ved UiO der man kan få vasket oppvaskkluter, håndklær, kopphåndduker og lignende som benyttes på felleskjøkken. Svaret er nei. Vi foreslår en ordning der studentene på rundgang tar dette med seg hjem og vasker det selv.
 - **AFU tar opp dette med studentene.**

1. etasje:

- 2 lysrør og en lyskuppel på rom 106 virker ikke. Problemet er meldt inn flere ganger. Ingenting har blitt gjort så langt. Lill melder fra til Eiendomsavdelingen.
 - **Alle feil og mangler ved lysrør og kupler er meldt inn. En del er nå i orden og noe gjenstår (pga. en større feil).**
- Brukere av rom 106 sier at renholdet/søppeltømming oppleves som dårlig. I følge renholdsplanen skal rommet rengjøres 2 ganger i uken. I følge de vi snakket med rengjøres rommet kanskje hver 2. Uke.
 - **I rom 106 skal det i følge renholdsplanen rengjøres 2 ganger i uken. Verneombud har kontaktet renholdsavdelingen ved UiO og tatt opp noen konkrete tilfeller. Renholdsseksjonen har tatt dette opp med rengjøringsfirma og lover at avvik skal rettes opp raskt.**

2. etasje:

- Rom 216 har utfordringer med både lysinnstråling og varme på sommeren pga. manglende markise. Dette er et kjent problem som har blitt påpekt mange ganger tidligere. Pga. ytre konstruksjon er det ikke mulig å få satt opp en markise, og andre alternativer på byggets ytterside er ikke mulig pga. verneverdighet. Blendingsgardiner ble nevnt, men løser muligens ikke problemet med for varme kontorer i varmere perioder. Hva kan vi gjøre med dette rommet for å løse/avhjelpe?
 - **Kontorsjef har sjekket mulige alternativer og innvendige rullegardiner har nå kommet på plass både på rom 216 og rom 107. Rullegardinene skjermer mot lysinnstråling og har alu bakside slik at de også vil være varmedempende på varme sommerdager.**

5. etasje:

- I følge studentene til stede på befaringen virker det som om luftanlegget i rom 502 ikke fungerer. Hvem kan sjekke dette?
 - **I følge lokal IT-leder, Torben, er anlegget primært ment for nedkjøling av varmt kontor på varme sommerdager. Selv om anlegget kan reverseres og produsere noe varme, så vil radiatorene gjøre den jobben bedre.**
- Det står en del ting i korridoren i 5. etasje: Hvem eier disse tingene?
 - **Verneombud sjekker dette.**
- I rom 501 ligger det trolig igjen en del materiale fra tidligere ansatte.
 - **Verneombud sjekker med brukere av rommet i dag om noe av dette skal fjernes.**

Generelt:

- Flere steder i bygget vises vannskader (vanninntrengning), gjelder korridorer, auditorium og enkelte kontorer.
 - **Verneombud har kontaktet Eiendomsavdelingen vedrørende muligheter utbedring/bytte av vinduer mtp. verneverdighet. Saken er videresendt Jan Erik Johansen i Plan- og prosjektavdelingen 11.12.2014. Problemet er også meldt inn til fakultetet og ønsket som et prioritert punkt i budsjettet. Det er dette vi får gjort med dette i denne omgang.**